

181502



MATÉRIEL

MOP, Applicateur



DOSAGE

2 à 3 fines couches

PRÉCAUTIONS

Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.



1 Avant toute pose d'émulsion, il est recommandé d'utiliser un décapant.

2



Rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre.

3



Laisser sécher.

4



Répondre généreusement 2 à 3 couches d'émulsion pure sur le sol à l'aide d'un MOP ou d'un applicateur.

5



Laisser sécher 30 minutes entre chaque couche.

6



Entre chaque couche, rincer l'applicateur afin d'éviter son durcissement.

7



Pour renforcer la brillance et la résistance, lustrer à l'aide d'une monobrosse haute et très haute vitesse munie d'un disque approprié.