

010483



MATÉRIEL

Utilisation du MASTERDOSE




DOSAGE


Dosage recommandé	Vaisselle sale	Vaisselle très sale
Eau douce (15° f ; 8° dH)	1 g / L	1,5 g / L
Eau moyennement dure (15-25° f)	1,5 g / L	2 g / L


PRÉCAUTIONS


Porter un vêtement de protection, des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation du produit.





- 

1 Passer un jet d'eau sur le matériel avant de trier la vaisselle.
- 

2 Mettre la vaisselle dans le panier.
- 

3 Lancer le programme de la machine ou laisser le panier passer dans le tunnel de lavage.
- 

4 Laisser sécher la vaisselle.
- 

5 Lavez-vous les mains.
- 

6 Ranger la vaisselle.